

点検チェックリスト

活動組織名： しんとみ活動組織

確認日： 令和 8 年 2 月 2 7 日

(確認者： 富田 太郎)

確認場所： ○○地区～○○地区○○周辺

施設・点検項目		点検結果	備考（詳細箇所）
		問題なし○ 問題あり× 該当箇所なし－	
農用地	遊休農地が発生していないか	×	○○さんのハウス跡が耕作されておらず荒れている
	鳥獣害防護柵が壊れたり草に覆われたりしていないか	－	
水路	土砂の堆積や漏水により通水に支障はないか	×	○○近くの水路に土砂が堆積している
	ゲートやポンプ等は正常に作動するか	－	
農道	路面の凹凸により交通に支障はないか	×	××横の農道
	側溝に泥などが堆積していないか	－	
	ごみが投棄されていないか	○	
	路面・路肩に雑草が繁茂していないか	×	ほとんどの農道法面に草が茂っていた

memo

※問題箇所については、写真撮影および図面や位置図への具体的な場所の記入を行い、整理・保管してください。

機能診断チェックリスト（農道）

活動組織名： しんとみ活動組織

確認日： 令和 8 年 2 月 2 7 日

(確認者： 富田 太郎)

確認場所： ○○地区～○○地区○○周辺

施設・箇所		診断結果	備考（詳細）
		問題なし○ 問題あり× 経過観察△ 該当施設なし－	
道路 （舗装含む）	路面のくぼみ・穴	×	××の田の前に30cm程度のくぼみあり。通行時危険なため補修する。
	路面のひび割れ	△	○○から○○にかけてひびあり150cmのひび割れがある。支障はないため経過観察とする。
	路肩の崩れ・亀裂・侵食	△	
	法面の崩れ・亀裂・侵食	○	
	その他	－	
側溝	不同沈下	－	
	目地（継ぎ目）の劣化・破損	－	
	表面外観の劣化・ひび割れ	－	
	側壁の破損・はらみ	－	
	側壁背面の空洞	－	
	蓋の破損	－	
	その他	－	

※問題箇所については、写真撮影および図面や位置図への具体的な場所の記入を行い、整理・保管してください。

機能診断チェックリスト（水路）

活動組織名： しんとみ活動組織

確認日： 令和 8 年 2 月 2 7 日

(確認者： 富田 太郎)

確認場所： ○○地区～○○地区○○周辺

施設・箇所		診断結果	備考（詳細）
		問題なし○ 問題あり× 経過観察△ 該当施設なし－	
コンクリート水路	不同沈下	○	
	目地の劣化・ゆるみ	×	○○橋から上流20mの水路目地2箇所に開きがあり雑草が生えている。
	表面外観の劣化・ひび割れ	△	
	側面の破損・はらみ	○	
	側壁背面の空洞（侵食）	○	
	藻類の付着	△	○○付近が藻の付着が見られた。水路清掃を行う。
	法面の侵食・漏水	○	
	防護柵・手すりの破損・サビ	×	○○取水口付近の防護柵にサビがあり、支柱1本がぐらついている。早めに補修する。
	蓋の破損・劣化	○	
	その他	－	
土水路	侵食・崩壊	×	
	その他	○	
ゲート類	金属部分のサビ・腐食	△	
	ハンドルの操作異常	○	
	ゴムパッキンの劣化等による漏水	×	パッキンが破損している
	その他	○	

※問題箇所については、写真撮影および図面や位置図への具体的な場所の記入を行い、整理・保管してください。

機能診断チェックリスト（農用地）

活動組織名： しんとみ活動組織

確認日： 令和 8 年 2 月 2 7 日

(確認者： 富田 太郎)

確認場所： ○○地区～○○地区○○周辺

施設・箇所		診断結果	備考（詳細）
		問題なし○ 問題あり× 経過観察△ 該当施設なし－	
畦畔の状況	崩れ	×	○○さんの田の南側畦畔が約50cmにわたり崩れている。漏水は確認できていないが、田植えの前に補修する。
	低下	○	
	漏水	○	
	その他	－	
法面の状況	侵食	○	
	水みちあり	△	北側法面に幅10cmの水みちがある。現時点では法面の崩壊はないため、降雨後に再度確認する。
	その他	－	
ゲート類	機能不能	○	
	破損	○	
	その他	－	

※問題箇所については、写真撮影および図面や位置図への具体的な場所の記入を行い、整理・保管してください。