

## 平成26年9月実施 通学路点検における対策一覧表(※印 平成27年9月追加)

学校区	路線名	地区	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	実施主体	恒久対策済
富田	県道305号 日置南高鍋線	今別府	街灯なし。 速度超過車が多い。	停止線・減速マーク 減速注意看板 通学路灯設置	—	—	停止線・減速マーク 減速注意看板 通学路灯設置	宮崎県 新富町 新富町	
	町道2号 越馬場～野中線	鬼付女	見通しが悪く、路肩も狭い。 速度超過車が多い。	両路肩の草刈り	両路肩の草刈り	—	—	新富町	
	町道14号田中～下城元線 町道15号八幡～大淵線 町道74号八幡～田中線	田中	信号機がなく、交通量が多い。 速度超過車が多い。	道路改良工事 信号機設置検討	—	—	H26年度道路改良工事 信号機設置	新富町 警察署	
	県道今別府八幡線(※)	新町 今別府	歩道が狭い。	グリーンベルト設置	—	—	グリーンベルト設置	宮崎県	
新田	県道18号荒武新富線	塚原	街灯なし。 カーブでの停車車両のため横断 歩道が見えにくい。	通学路灯設置 速度超過車や停車車両の 取締り	速度超過車や停 車車両の取締り	—	通学路灯設置	新富町 警察署	
	県道44号宮崎高鍋線 県道18号荒武新富線	新田新町	見通しが悪く、一部歩道がない。	道路改良	区画線の復旧	—	道路改良	宮崎県	
	県道44号宮崎高鍋線 町道8号末永～鬼付女線 町道136号成法寺～末永線	末永	歩行者用押しボタンが車道に近い。 横断歩道の滞溜地が狭い。	押しボタン位置の検討 子どもたちの並び方の指 導 横断歩道の滞溜地の拡張	子どもたちの並 び方の指導	—	押しボタン位置の変更 横断歩道の滞溜地の 拡張	警察署 学校 宮崎県	
	県道18号荒武新富線 町道136号成法寺～末永線	成法寺	横断歩道の線が見にくい。	右左折矢印、横断歩道の 白線を引きなおす。 カラー交差点の検討	右左折矢印、横 断歩道の白線を 引きなおす。	—	カラー交差点	警察署 宮崎県	
	町道10号佐土原～木城線	麓	道路幅員が狭い。 速度超過車が多い。	道路改良	—	—	道路改良	新富町	
	県道18号荒武新富線	竹淵	歩道がなく、速度超過車多い。 横断歩道の線が消えている。	歩道の草刈り 停止線、横断歩道の線引 きの検討	歩道の草刈り	—	停止線、横断歩道の線 引き	宮崎県 警察署	
上新田	県道309号川床日向新富停車場 場線	一丁田	路肩が狭く、接触事故の恐れあ り。	路側帯のカラー舗装の検 討	—	—	路側帯のカラー舗装	宮崎県	
	県道309号川床日向新富停車場 場線	湯之宮 ①	路肩が狭い	道路改良	—	—	道路改良	宮崎県	
	県道309号川床日向新富停車場 場線	湯之宮 ②	路肩が狭い	道路改良	—	—	道路改良	宮崎県	