

平成26年度危険箇所報告

平成26年度に各小中学校から報告された危険箇所は以下のとおりです。

(1)道路の構造(歩道がない・狭い、見通しが悪い、幅員が狭い、側溝にふたがないなど)	19 箇所
(2)交通安全施設(横断歩道、信号機、ガードレール、フェンス)・規制関連	4 箇所
(3)交通量が多い・交通マナーが悪い・注意喚起が必要	16 箇所
(4)防犯(防犯灯がない、人通りがない)に関するもの	7 箇所
(5)その他	6 箇所

複数回答あり。実報告数は39箇所。

【各小中学校から提出された通学路の危険箇所の内容別箇所数】

学校区	箇所数 (実数)	内 訳				
		(1)道路構造 関連	(2)交通安全施 設・規制関連	(3)交通量・交 通マナー・注意 喚起関連	(4)防犯関連	(5)その他
富 田	25 (20)	11	1	7	4	2
新 田	18 (13)	5	3	8	1	1
上新田	9 (6)	3	0	1	2	3
合 計	52 (39)	19	4	16	7	6

【上記のうち、平成26年9月に通学路安全検討委員会で点検した箇所数】

学校区	箇所数 (実数)	内 訳				
		(1)道路構造 関連	(2)交通安全施 設・規制関連	(3)交通量・交 通マナー・注意 喚起関連	(4)防犯関連	(5)その他
富 田	5 (3)	1	0	3	1	0
新 田	10 (6)	3	2	4	1	0
上新田	3 (3)	3	0	0	0	0
合 計	18 (12)	7	2	7	2	0