

新田原飛行場周辺の航空機騒音状況

上段：WECPNLの値
中段：Ldenの値
下段：騒音発生回数

令和7年9月

No.	測定地点場所	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日
No. 1	鬼付女地区	77.9	75.0	74.5	50.9	51.8	46.9	47.9	69.0	76.9	60.6	79.2	77.3	48.1	46.6	48.3	79.3	80.6	74.8	76.3	45.8
		64.8	62.9	61.9	60.0	49.1	50.8	49.0	57.7	62.6	52.3	66.3	65.1	49.2	47.9	47.5	67.2	64.9	60.9	63.9	51.2
		56	47	39	45	7	5	2	93	45	18	53	62	10	2	1	48	84	106	40	9
No. 2	新馬場地区	機器故障等のため不測																			
No. 3	末永地区	機器故障等のため不測																			
No. 4	西畦原地区	61.8	57.8	48.9	-	50.6	-	-	62.2	58.1	55.8	54.5	59.0	-	-	-	59.4	56.5	58.6	52.5	-
		48.7	43.5	5.4	-	36.6	-	-	45.4	44.9	39.2	43.1	46.4	-	-	-	47.1	44.8	42.4	39.6	-
		12	3	1	0	3	0	0	8	11	5	7	4	0	0	0	7	7	8	2	0
No. 5	湯風呂地区	62.9	66.7	58.4	-	54.1	-	-	65.9	64.1	58.0	66.7	65.5	-	-	-	65.6	67.0	66.3	61.4	44.8
		50.6	52.8	45.8	-	41.7	-	-	49.9	5.9	42.1	53.1	52.2	-	-	-	52.0	52.0	51.9	48.2	27.7
		26	21	10	0	6	0	0	28	23	5	30	27	0	0	0	41	22	50	18	1

No.	測定地点場所	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	最高デジベル数 (db)	騒音発生回数	1日平均騒音発生回数	W値平均 月平均
No. 1	鬼付女地区	45.5	74.7	45.6	52.3	77.7	54.7	44.9	45.8	75.2	79.7	0.0	103.1	1096	36.5	74.3
		48.3	62.7	49.7	58.2	64.8	52.1	49.4	48.0	60.9	66.9	0.0				
		4	19	2	18	87	10	1	6	109	68	0				
No. 2	新馬場地区	機器故障等のため不測											-	-	-	-
No. 3	末永地区	機器故障等のため不測											-	-	-	-
No. 4	西畦原地区	43.8	-	-	45.3	59.4	-	-	54.5	60.9	52.6	-	85.1	101	3.4	55.6
		26.3	-	-	30.4	45.5	-	-	35.6	45.9	39.3	-				
		1	0	0	1	6	0	0	1	12	2	-				
No. 5	湯風呂地区	-	59.3	50.4	-	69.8	44.7	49.9	-	64.0	61.9	-	92.3	404	13.5	62.4
		-	47.9	34.6	-	4.6	29.5	34.1	-	51.1	50.3	-				
		0	8	2	0	32	1	1	-	29	23	-				